
Jelmagyarázat:
Diszpozíció szerinti területelhatárolás
Probléma helye megnevezéssel együtt
Egyirányú utca megnyitása szükséges az ellenirányú kerékpárforgalom számára
Lakóutca (nincs övezetbe sorolva)
Sétálóutca korlátozott behajtási lehetőséggel
Emelt sebességű főúton kerékpározni tilos
Burkolatminőségek
Elfogadható minőségű útburkolat
Rossz minőségű útburkolat
Nagyon rossz minőségű útburkolat
Forgalomnagyságok
ÁNF: 2-5 ezer E/nap
ÁNF: 5-10 ezer E/nap
ÁNF: 10-15 ezer E/nap
ÁNF: 15-20 ezer E/nap
ÁNF: 20-25 ezer E/nap
ÁNF: 25 ezer E/nap felett
Parkolási konfliktusok
A parkolói autók szórványosan nehezítik a kerékpáros haladást
A parkolói autók folyamatosan nehezítik a kerékpáros haladást
Baleseti adatok
Halálos kerékpáros baleset
Súlyos sérüléssel járó kerékpáros baleset
Könnyű sérüléssel járó kerékpáros baleset
Anyagi kárral járó kerékpáros baleset
Kérdéses kimenetelű kerékpáros baleset
Kerékpártámaszok
Meglévő, városgázításra alkalmatlan kerékpártámaszok közterületen (cseréjük javasolt)
Meglévő, városgázításra alkalmatlan kerékpártámaszok közterületen, kereskedelmi egység által kihelyezve (cseréjük javasolt a kihelyező megosztásával)
Meglévő, városgázításra alkalmatlan kerékpártámaszok magántérületen, kereskedelmi egység által kihelyezve (cseréjük javasolt a támasztó kihelyező által)
Meglévő közcélú B+R kerékpártárolók
Meglévő közcélú kerékpártámaszok
Meglévő közcélú fedett kerékpártámaszok
Meglévő önkiszolgáló kerékpár szervizpont
Meglévő csomópontok
Jelzőlámpás csomópont
Fényszerompóval ellátott vasúti átjáró
EAK
Kijelölt gyalogátkelőhely
Külső kapcsolati problémák
Kerékpárral "csak tolva" használható
Közösségi közlekedési megállóhelyek
Autóbusz megállóhely
Autóbusz végállomás
Villamos megállóhely
Villamos végállomás
Metró megállóhely
Vasútállomás
Meglévő kerékpáros létesítmények
Egyirányú utca
Egyirányú utca ellenirányú kerékpáros forgalom számára megnyitott
Meglévő kerékpáros nyom
Meglévő egyirányú kerékpársáv
Meglévő kétirányú kerékpársáv
Meglévő táblászót kerékpáros útvonal
Meglévő kerékpársáv
Kerékpáros infrastruktúrai hiányok vasúthoz történő azonosításához
Szabályátalan vasútkereszteződés gyalogos érvényen
Kerékpáros kapcsolat a XVIII. kerületben keskeny, nagyforgalmú úton
Kerékpáros útvezetés hiányzik
Lakótelepi utcák szerepből sok helyen kerékpárral sem átjárhatók
Kapcsolati hiány a piachoz vezető utcákhoz
Nemzeti dohányboltot előtt folytonos rámpakialakítás
Kiegészítő tábla elhelyezése
Kerékpáros útvezetés hiányzik
Rendőrség épülete előtt kedvezőtlen kerékpáros kialakítás
Hiányzó kerékpáros útvezetés
Megállóhely peron mellett útszakkal
Hiányzó kerékpáros útvezetés
Kerékpáros kapcsolat a XVIII. kerületben keskeny, nagyforgalmú úton
142.sz.vasútvonal Tervezett kétvágányúsítása Tervezett állomásfejlesztés, külön projektben B+R kerékpártároló kialakítása
Kispest vasútállomás
Kerékpáros kapcsolat a XVIII. kerületben keskeny, nagyforgalmú úton
Kerékpáros útvezetés hiányzik
Hiányzó kerékpáros útvezetés
Hiányzó kerékpáros útvezetés
Hiányzó kerékpáros útvezetés